HANGHA

S

SOIF

光学仪器 选型指南

计量仪器分册 19JPC 23J/98J 3015/3025 JQX-150 107J 15J HX-1000

计算机操作系统 二维坐标测量系统 显微图像测量系统



↓ 込えき俗窓 五 / ぬ 中恒仪器有限公司

计量仪器分册

目 录

计量	检	测	仪	器
----	---	---	---	---

万能工具显微镜 19J	 3-4
测量投影仪 23J/98J	 5
测量投影仪 CPJ3015/3025	 6
精密测量显微镜 JQX-150	 7
精密测量显微镜 107J	 8
测量显微镜 15J	 9
显微硬度计 HXS-1000	 10
二维坐标测量系统(软件)	 11
显微图像测量系统 (软件)	 11
选型价格表 5-1	 12

其他产品分册

金相显微镜

金相显微镜概述 金相显微镜 4XB/XDA 金相显微镜 4XC 金相显微镜 XJP-6X 正置金相显微镜 53X 透反两用正置金相显微镜 BM12

体视显微镜

体视显微镜简介 体视显微镜 PXS 连续变倍体视显微镜 XTZ-D 实体图像显微镜 XTZ-V

生物显微镜

图像生物显微镜 8CA-V 倒置显微镜 37XB 透反两用生物显微镜 12CA-V 生物显微镜 XSP-2CA/3CA 学生显微镜 SM2/36X/XSD-9

理化分析仪器

阿贝折射仪 2W/2WAJ 数显阿贝折射仪 2WE-T 数显自动旋光仪 WZZ-2A 阿贝比长仪 6W 光谱投影仪 8W 测微光度计 9W 可见分光光度计 721W

计算机操作系统

二维坐标测量系统 显微图像测量系统 定量金相分析系统 图像形态分析系统

所列产品规格如有改进,恕不另行通知。请留意新产品信息,欢迎索取详细资料。

万能工具显微镜 19J系列

计量仪器的经典机型,19J系列万能工具显微镜,几乎包容了所有几何量检测的一切手段,仪器功能全、精度高及操作简便、经久耐用,是精密机械行业的常规装备,也是各级技术监督、计量检测部门的有效检测依据,和科研、教学领域的得力助手。

万能工具显微镜经历了近五十年的技术和生产积累,工艺成熟、技术服务完善和零配件齐全,并且,随着新技术的不断发展,"万工显"也更贴近了现代社会的高、精、尖要求。

仪器具有较高的测量精度,特别适用于长度和角度的精密测量,並配备了全套附件,使其使用范围得到充分的 扩大。

仪器可用影像法、轴切法或接触法按直角坐标或极坐标对机械工具和零部件的长度、角度和形状、位置关系等进行精密测量。



数字式万能工具显微镜 19JC

投影式万工显 19 JA 的改进型,采用光栅细分和数字化技术,具有读数直观和一致性好等特点,提高了工作效率,进一步扩大了使用范围。

仪器的数显表带有数据输出接口,可扩展连接二维数据采集器及计算机测量操作系统,升级为19JPC 微机型万能工具显微镜。



投影式万能工具显微镜 19JA

传统型的万能工具显微镜,具有较高的测量精度,适用于长度、角度和螺纹的精密测量,並配备了全套附件,具有广泛的应用范围。

仪器采用光学投影读数,直接显示工件在 X-Y 向工作台的坐标位置,操作简便,是各工矿企业的常规装备。



微机型万能工具显微镜 19JPC

常规万工显在进行测量工作时,首先要校平基准母线,对于视场中不能直接观测到的几何元素:如圆心、中点、交点、中心线及其相互距离、夹角、形状和位置关系等,都需要进行一系列复杂的计算,而 19JPC 则可对工作台随意位置摆放的工件,由计算机来完成所有的测量任务。

19JPC 微机型万能工具显微镜仪器采用精密光栅传感器和 PC 系列微机以及数据接口卡采集测量数据,同时以二维测量程序进行测量数据的实时处理,显示并打印测量结果。仪器运用人机对话方式,按照屏幕图形菜单,键入测量命令即自动生成测量结果及测试报告。

仪器在测量过程中,显示屏实时显示瞄准点的工件坐标,直角坐标或极坐标可随时转换,这对于极坐标测量及 凸轮测量尤为方便。仪器使用公制和英制两种计量单位,计算精度分别达到 0.0001 毫米或 0.00001 吋,並可对工作 台滑座导轨的装配误差自动修正,进一步提高了测量精度。有关二维测量操作系统:(见附录)

万工显主要技术规格

1. 测量范围与分度值

X-Y坐标 测量范围: X-Y 向: 200×100 毫米

> 19JC、19JPC 分度值: 数显读数: 0.0005 毫米

19JA 投影读数: 0.001 毫米

瞄准显微镜 升降行程: 120 毫米

> 立臂倾斜范围: 左右各15度 分度值:10分 Φ3~Φ32毫米 分度值: 1毫米 照明光阑调节范围:

测角目镜 角度测量范围: 360度 分度值: 1分

轮廓目镜 角度测量范围: ±7 度 分度值: 10分

> 圆弧分划板: 曲率半径: R0.1~100 毫米 螺纹分划板: 普通螺纹螺距: T=0.25-6毫米 梯形螺纹螺距: T=2-20毫米

360度 分度值: 10秒(投影读数)

光学分度台 测量范围:

(选购件) 玻璃台面直径: Φ106 毫米

光学分度头 测量范围: 360度 分度值: 1分

光学定位器 测头直径: Φ3±0.1 毫米

(实际直径值的极限检定误差不大于 0.5 微米)

测量力: 8 - 14 克 最大测量深度: 15 毫米 玻璃台面尺寸: 215×130 毫米

玻璃工作台 顶针架 最大夹持直径: Φ100 毫米

> 最大夹持长度: 被测件直径≤55毫米时:750毫米 被测件直径>55毫米时:600毫米

高顶针架 最大夹持直径: Φ180 毫米

最大夹持长度: 600 毫米 左 V 形架前后调节范围: 前后各 5 毫米 V 形架

右 V 形架高低调节范围: 向上 15 毫米; 向下 3 毫米

最大承载量

40 公斤

2. 瞄准显微镜光学参数

物镜放大倍数标志值		1×	3×	5×
总放大倍数		10×	30×	50×
心从八旧奴	用双像目镜	15×	42×	65×
物方视场	用测角或轮廓目镜	Ф 20	Ф 6.6	Φ4
(毫米)	用双像目镜	Ф 13	Φ 4.7	Ф3
工作距离	用测角或轮廓目镜	81	90	65
(毫米)	用双像目镜	47	85	63

3. 仪器精度

温度要求

- (1) 工作室的温度应为 20 ± 2 ℃
- (2) 工作室的温度变化每小时不超过1℃
- (3)被测件和仪器的温度差不超过 0.5 ℃

在满足所规定温度要求的条件下, 仪器有如下保证:

① X - Y 坐标 用玻璃毫米分划尺进行检定时, 仪器的最大不准确度:

> 19JC、19JPC: 0 级: (1+L/100) μm 式中L= 测量长度 单位: 毫米 19JA: 仪器的分划尺不作修正时: X 向不大于 0.0035 毫米

> > Y 向不大于 0.0025 毫米

仪器的分划尺按修正表进行修正时: X 向不大于 0.0025 毫米

Y 向不大于 0.0015 毫米

② 测角目镜 测量角度的最大不准确度: 不大于1分

合像的不稳定性: 不大于 0.0005 毫米 ③ 双像目镜

合像的不正确度: 不大于 0.001 毫米

④ 光学分度头 最大不准确度: 不大于1分

⑤ 光学分度台 最大不准确度: 不大于30秒(选购件)

⑥ 光学定位器 测量的不稳定性: 不大于 0.001 毫米 测量的不准确度: 不大于 0.0015 毫米

4. 仪器重量、外型尺寸

主机净重: 约 250 公斤 **外型尺寸:** (x×y×z) 980×1020×640 毫米



测量投影仪 23J 系列

23JA 带物镜转换器 23JB 全部反射物镜 23JC 数字式 23JPC 微机型

用途

23J 系列台式投影仪作为非接触式测量仪器,可以避免测量力对测量精度的影响。

照明系统和各倍率物镜均采用远心光路,可使照明均匀,消除调焦误差带来的测量误差。

仪器对被测零件进行透射式轮廓测量,带有反射照明系统的物镜可检测物体的表面情况和形状、位置尺寸,可用于各种外形或表面形状复杂的零件和模具、刀具的检测,特别适用于各种细小和异形零件的检测,对于大批量采用模板对比法检测尤为方便。

规格

1. **物镜:**(23JB 型物镜均带反射照明装置)

放大倍数	10×反射	20×	50×	100×选购
物方线视场 mm	Ф 30	Ф 15	Φ6	Ф3
物方工作距 mm	55.12	81.94	16.99	25.52

2. **投影屏:** Φ300 mm (刻有坐标线)

旋转范围: 0~360° 旋转 格值 1'

3. 工作台: 152×152 mm

测量范围: X-Y 向: 50×25 mm

分辨率 0.01 mm

圆工作台: 360°旋转 格值 1° 游标格值 6′

4. **升降范围:** 80 mm (调焦用)

5. **照明系统:** 透射与反射照明 150W / 24V



精密测量投影仪 98J

用途

高性能的以坐标测量为主的及轮廓检验用的 98J 精密测量投影仪,读数直观、精确、效率高,仪器用透、反射照明的方法,对零件的长度、角度、轮廓外形和表面形状等进行测量。

仪器工作台具备大量程,并装有精密光栅传感器和数显表,和配置各种功能附件(圆工作台、顶针架、V形架等),使应用范围大大提高。

如果接入计算机测量操作系统,一些难以测量的,如:圆、弧、同轴、平行、相交、位置关系及虚拟量等,都能够自动、快速地得出结果及输出报告(98JA)。有关二维坐标测量操作系统:(见附录)

规格

1. 物镜:

物镜放大率	5×	10×	20×	50×	100×	200×
线视场 mm	60	30	15	6	3	1.5
工作距离 mm	194.4	113.7	63	26.9	13.7	6.93

2. **投影屏:** Φ300 mm (刻有坐标线)

旋转范围: 0~360° 旋转 格值 1′

3. 工作台: 340×152 mm

测量范围: X-Y 向: 150×50 mm

数显分辨率 0.5 μm

4. **升降范围:** 80 mm (调焦用)

5. **圆工作台:** 360° 旋转 游标分格值 3′

6. **顶针架摆动角度:** ±12° 读数分格值 30′

7. **工件最大夹持尺寸:** 直径 130 mm 长度 180 mm

8. **照明系统:** 透射与反射照明 250W / 24V





数字式测量投影仪 CPJ-3015 CPJ-3025





特点

- ◆ 投影屏旋转机机构上装有角位移光电传感器,显示分辨率达 1′或 0.01°可作任意角度的快速测量,误 差在 5′之内。
- ◆ 仪器数字显示系统具有多种显示功能,可进行公/英制转换;相对/绝对坐标转换;角度的 60 进制与 100 进制转换以及坐标值的二等分。
- ◇ 仪器具有坐标摆正功能,使用十分方便。
- ◆ 仪器配有 RS232 接口,与计算机连接后,采用专门测量软件,可对坐标测量资料进行自动处理,既可输出测试报告也可输出测绘圆形,功能强,效率高。有关二维坐标测量操作系统:(见附录)
- ◆ 仪器透射、反射照明均采用高亮度卤素灯泡,并配有高效冷却风扇,投影屏照度大,并配有蓝色、绿色滤光片,对测量工作十分有利。

规格

1. **投影屏**: 直径: Φ312 mm 有效使用范围>Φ300 mm (刻有坐标线) 旋转范围: 0~360° 旋转角度数显分辨率 1′ 或 0.01°

2. 物镜:

放大倍数	10×	20× (选)	50× (选)	100×(选)
物方线视场 mm	Ф30	Ф15	Ф6	Ф3
物方工作距 mm	77.7	44.3	24.5	25.3

3. 工作台:

规格 / 型号	CPJ-3015	CPJ-3025
金属台面尺寸	340 × 152 mm	450 × 280 mm
玻璃台面尺寸	196 × 96 mm	306 × 196 mm
X 坐标行程	150 mm	250 mm
Y 坐标行程	50 mm	150 mm
Z坐标行程	80 mm (调焦用)	100 mm (调焦用)

- 4. **测量精度:** 数显分辨率 0.001 mm, 测量示值误差 ≦ (4+L/25) μm, L 为被测长度 mm。
- 5. **仪器照明:** 透射与反射照明系统(卤素灯 150W / 24V)
- 6. 冷却方式: 强制风冷(3 只轴流风扇)
- 7. **仪器电源:** 110V-220V / 50-60 Hz 400W
- 8. **选配件:** 物镜; 园分度工作台; V型架; 顶针架; 工件压板; 打印机; 二维测量操作系统

精密测量显微镜 JQX-150 系列

特点

数字式 JQX-150 精密测量显微镜,测量范围大,功能多,精度高,可作二维坐标的精密测量。

仪器带有可调光的反射、透射和辅助照明 装置及多种滤色镜,给各种复杂形状的测量工 作带来很大方便。

仪器可以选配图像测量系统,由图像传感 摄像机采集被测物的实体影像,在显示屏显示 放大和瞄准,测量件直观清晰,效率高。

仪器还可以选配计算机测量操作系统,一些难以测量的,如:圆、弧、同轴、平行、相交、位置关系及虚拟量等,都能够自动、快速地得出结果及输出报告。



用途

- 1. 坐标中测定长度,例如:孔距、基面距离、刻线宽度、键槽宽度、狭缝宽度、内外圆直径等;
- 2. 用作观察显微镜,以比较法检查工作表面的光洁度、鉴定冶金工业的矿石标本、检验纤维及印刷、 照相和电子行业的细微作业等;
- 3. 选配的高清晰度 CCD 摄像系统,将显微成像通过显示屏放大,方便观察和演示,也可以通过计算机,对图像进行处理、编辑、保存和输出(如打印等)或进入多媒体系统及电子信箱。

规格

测量工作台: 360×240 mm 带 T 型槽及玻璃平台

移动范围: X-Y: 150×50 mm

测量精度: 示值: 0.001 mm / 0.0001 In (公、英制转换)

仪器示值误差 $\pm (3 + L/50)$ um 式中 L= 测量长度 单位: mm

注: 仪器示值误差: 包括测量误差和仪器系统误差 环境温度变化 20℃±3℃

图像系统:

- 1. 图像适配镜: MCL-C 带十字分划线
- 2. 图像传感摄像机: 1/2" 黑白 CCD 摄像机 ≥600 线
- 3. 视频显示器: 14" 黑白 ≥ 600 线

显微镜光学系统:

放大倍率及视场 (表)

物镜放大率	显示	工作距离	
初税从八平	总放大率	视场范围	工作吃肉
0.7×-4.5× 连续可调	18× – 120 ×	20 – 3.2 mm	80 mm

镜筒: 升降调节范围 90 mm

照明系统: 透射、反射和辅助照明(LED 亮度可调光源)

仪器电源: 110-220V / 50-60Hz 30W

产品系列

JQX-150	JQX-150V	JQX-150PC
光栅传感及影像	计算机图像测量	计算机二维数据测量
测量系统	操作系统	操作系统

精密测量显微镜 107J 系列

 107JA 三丰测微手轮
 107JV 图像测量系统

 107JC 数显测量系统
 107JPC 微机智能型

用途

小型、多用途的数字式 107J 精密测量显微镜,结构紧凑、成像清晰、精度高,可作二维坐标的精密测量,及 Z 向的辅助测量。仪器带有可调光的落射、透射和辅助照明装置及多种滤色镜,给各种复杂形状的测量工作带来很大方便。

仪器还可以选配图像及计算机测量操作系统,一些难以测量的,如:圆、弧、同轴、平行、相交、位置关系及虚拟量等,都能够自动、快速地得出结果及输出报告。

有关二维测量操作系统:(见附录)







107JPC 107JC 107JA

规格

1. **物、目镜和放大倍率** (物镜也可选其他倍率: 5×; 20×; 25×; 60×; 100×)

物 镜 PL		分划目镜 WBF		工作	视场	总放大
放大倍率/数值孔径	焦距 mm	放大倍率	焦距	距离	直径	倍率
4×/ 0.1	28.8			17.5 mm	Ф4.5 mm	40×
10×/ 0.25	15.4	10×	25 mm	11.6 mm	Ф1.8 mm	100×
40×/ 0.65	4.4			0.66 mm	Φ0.45 mm	400×

2. **测量工作台:** 150×150 mm 玻璃平台 Φ72 mm

移动范围: X-Y: 50×50 mm 分辨率: 0.001 mm (数显)

旋转平台: 任意 360° 分辨率: 5′ (游标)

3. 测量系统: (选)

107JA	107JC	107JV	107JPC
日本三丰(Mitutoyo) 公、英制转换 数显测微手轮	精密光栅传感器 数显表 带数据输出	107JC 基础上配置 计算机二维图像 测量操作系统	107JC 基础上配置 计算机二维数据 测量操作系统
	选配: Z 向辅助测量	型: 0.001 mm / 2 mm	

4. 镜筒: 双目镜筒 倾角: 45° 瞳距和屈光度可调

升降范围: 粗动: 90 mm 微调: 2 mm

5. 照明系统: 透射、反射和辅助照明 12W/8V 可调光 带滤光片

6. 电源: 220V / 50Hz 70W7. 选配件: Z 向辅助测量装置

测量显微镜 15J

15J 标准型 15JE 数显型

15JA 带照明器 15JV 图像测量系统

用途

结构简单、操作方便的测量显微镜,适用范围广泛,主要用途如下:

- 1. 坐标中测定长度,例如:孔距、基面距离、刻线宽度、键槽宽度、狭缝宽度、内、外圆直径等;
- 2. 转动度盘测定角度,例如:样板、量规钻孔模板及几何形状复杂的零件进行外形和角度测量;
- 3. 用作观察显微镜,以比较法检查工作表面的光洁度、鉴定冶金工业的矿石标本、检验纤维及印刷、 照相和电子行业的细微作业等。







测量显微镜 15J

规格

1. 物、目镜和放大倍率(表)

物 镜		目	镜	显微镜	工作距离	视场直径
放大倍数 / 数值孔径	焦距 (mm)	放大倍数	焦距(mm)	放大倍数	(mm)	(mm)
2.5×/ 0.08	43.40	10×	25.00	25×	58.84	5.6
10×/ 0.25	17.13	带分划板	23.00	100×	7.81	1.4

2. 测量工作台读数装置主要规格

测量范围: X-Y: 50×13 mm

测微器分度值: 0.01 mm 测量台刻度盘分度范围: 0° ~ 360°

测量台刻度盘之分度值: 6'

仪器示值误差:包括测量误差和仪器系统误差

环境温度变化: 20 ℃ ± 3 ℃

4. 仪器主要尺寸

测量台与物镜间最大距离: 80 mm 测量工作台直径: 120 mm 玻璃工作台直径: 80 mm

仪器包装规格: 325×262×220 mm

仪器重量: ≈10.6 Kg



显微硬度计 HXS-1000 数字式智能

特点

- 1. HXS-1000 系列的数字化特点:
- 1-1 数字显示
 - 1) 测量值: d1, d2 和结果 HV (HK 或 HRC);
 - 2) 参数: 负荷(F), 保荷时间(T);
 - 3)测量序号。
- 1-2 数字控制
 - 1) 控制加、卸负荷自动进行;
 - 2) 控制塔台转动,保证物镜、压头的自动转换;
 - 3)光源亮度的脉宽(PWM)调节。自动熄灭
 - 4) 仪器操作,通过面板键盘实现。
- 2. HXS-1000 系列的智能化特点:
- 2-1 仪器状态显示与记忆。关机或断电,重新打开可恢复。测量免每次调零;
- 2-2 自诊断功能,故障时代码显示;
- 2-3 通过 RS232 标准接口与外部系统联系。用通讯技术,实现外部系统对仪器的自动操作;
- 2-4 仪器装校过程的程序控制。





HXS-1000PC

型号 项目	HXS-1000C	HXS-1000VM	
试验负荷	10 25 50 100	200 300 500 1000	
加载方式	直接数字控制 自动完成加、卸试验负荷		
试验力保持时间	1-99 秒		
压头、物镜转换	直接数字控制 自动完成		
显微镜物镜倍率	10× 40×		
分划目镜	10× 基准零线和瞄准线		
试样最大尺寸	高度 90mm		
载物台	110×110 mm 移动量: 25 mm 最小移动量: 0.01 mm		
显示内容	d1、d2 、HV(Hk 或 HRC)、F、T、COUNT 状态		
RS232 接口	有		
打印机接口	输出数据或接收外部系统命令,完成仪器自动操作		
摄像装置	无	有	
孔径光栏	有		
外形尺寸	490×250×395 mm(高×宽×深)		
重量	40 kg		
电源	AC220V/50Hz ±10 % 60W		

显微硬度计算机操作系统 HXS-1000PC (显微硬度的图像处理及计算机测量与分析系统) 系统配置

- 1. HXS-1000A 数字式智能显微硬度计
- 2. HXS-1000J 图像传感摄像装置接口
- 3. 图像传感摄像机: 日本 TOTA-500
- 4. 图像捕捉卡: DH-CG400 高分辨率卡
- 5. 中文视窗操作系统: WINS 2000 / XP
- 6. 图像处理系统
- 7. 计算机测量操作系统(长度、HV、HK)
- 8. 微机及打印机: 当前主流配置

附录:二维测量操作系统 简介

应用计算机辅助测量的二维测量操作系统,解决各种复杂的二维测量问题:

常规万能工具显微镜在进行测量工作时,首先要校平基准母线,对于视场中不能直接观测到的几何元素:如圆心、中点、交点、中心线及其相互距离、夹角、形状和位置关系等,都需要进行一系列复杂的计算,而二维测量操作系统则可对工作台随意位置摆放的工件,由计算机来完成所有的测量任务。

仪器采用精密光栅传感器和 PC 系列微机以及数据接口卡采集测量数据,同时以二维测量程序进行测量数据的实时处理,显示并打印测量结果。仪器运用人机对话方式,按照屏幕图形菜单,键入测量命令即自动生成测量结果及测量报告。

仪器在测量过程中,显示屏实时显示瞄准点的工件坐标,直角坐标或极坐标可随时转换,这对于极坐标测量及 凸轮测量尤为方便。仪器使用公制和英制两种计量单位,计算精度分别达到 0.0001 毫米或 0.00001 吋,並可对工作 台滑座导轨的装配误差自动修正,进一步提高了测量精度。

系统具有如下主要功能:

1. 基本测量功能:

采用 WINDOWS 界面,所有操作均由鼠标控制,可以进行点、线、园、弧、角、直线度、圆度、齿轮、螺纹、凸轮等的测量。

2. 计算功能:

测量过程结束后,工件轮廓图显示在计算机屏幕上,各种计算求值全部由鼠标完成。

图形编辑功能:

可以对工件轮廓图进行修改,产生新的轮廓图。

4. 打印功能:

所有测量结果,计算结果以及工件轮廓图均以文件形式保存在计算机中,可随时调用、编辑和打印。

5. CAD 接口:

通过 CAD 接口可以调用 AUTO/CAD, 充分利用 AUTO/CAD 的功能。

系统配置:

- 1. 主机: 万能工具显微镜 19JC(或精密测量投影仪; 精密测量显微镜等)
- 2. 二维数据采集器
- 3. 二维测量操作系统(软件)
- 4. 微机及打印机: 当前主流配置(WINDOWS 98 / 2000 / XP 中文操作系统)

附录:显微图像测量系统 简介

应用计算机辅助测量的二维图像测量操作系统(软件),解决各种复杂的二维测量问题:

常规计量仪器(测量显微镜等)在进行测量工作时,首先要校平基准母线,对于视场中不能直接观测到的几何元素:如圆心、中点、交点、中心线及其相互距离、夹角、形状和位置关系等,都需要进行一系列复杂的计算,而二维测量操作系统则可对工作台随意位置摆放的工件,由计算机来完成所有的测量任务。

系统采用高分辨率(彩色或黑白)图像传感摄像机, PC 系列微机以及图像实时采集卡采集显微图像,同时以二维图像测量程序进行测量数据的实时处理,显示并打印实物图片及测量结果。仪器运用人机对话方式,按照屏幕图形菜单,键入测量命令即自动生成测量结果及测量报告。

仪器使用公制和英制两种计量单位,计算精度分别达到 0.0001 毫米或 0.00001 吋,並可对工作台滑座导轨的装配误差自动修正,进一步提高了测量精度。

系统具有如下主要功能

基本测量功能:

采用 WINDOWS 界面,所有操作均由鼠标控制,可以进行点、线、园、弧、角、直线度、圆度、齿轮、螺纹、凸轮等的测量;

计算功能:

测量过程结束后,工件轮廓图显示在计算机屏幕上,各种计算求值全部由鼠标完成:

3. 图形编辑功能:

可以对工件轮廓图进行修改,产生新的轮廓图;

4. 打印功能:

所有测量结果, 计算结果以及工件轮廓图均以文件形式保存在计算机中, 可随时调用、编辑和打印;

CAD 接口:

通过 CAD 接口可以调用 AUTO/CAD,充分利用 AUTO/CAD 的功能。

系统成套性(选配)

- 1. 适用于: 主机: 测量显微镜; 体视显微镜; 金相显微镜; 生物显微镜等
- 2. 图像适配镜: MCL-Z
- 3. 图像传感摄像机:彩色或黑白高分辨率 CCD 摄像机
- 4. 图像捕捉卡: DH-CG400 高分辨率图像实时采集 SDK 卡
- 5. 显微图像测量系统(软件)
- 6. 微机及打印机: 当前主流配置(WINDOWS 2000 / XP 中文操作系统)

选型价格表5-1

计量检测仪器

人民币含税价(单位:元) 2004 - 09

15.5 放大倍率: 25×100× 15.5 放大倍率: 25×100× 15.5 放大倍率: 25×100× 15.5 加量显微镜 数显型 15.5 15.5 的数显型 15.5 15.5 的数显型 16.5 20×/40× 测量范围: 2/4 mm 精度: ±0.01 mm		1— 17-7 P T HH		八八市 日花 历 (平 世: 九)	2004 - 07
9月 測量范围: ▽ 3 ▽ 9 (0.2-12.5μm) 15J X-Y: 50×13 mm 格値 0.01 mm 國分度值: 6 放大倍率: 25×100× 20×/40× 測量显微鏡 数显型 15JA 15J 帯透射照明器 15JA 20×/40× 測量范围: 2/4 mm 精度: ±0.01 mm	代码	产品名称	型 号	规 格	单 价
15J	01	干涉显微镜	6JA	测量范围: ▽10 ▽14 (0.03 - 1μm)	9,800
15.5 放大倍率: 25×100× 10.5 放大倍率: 25×100× 10.5 初量显微镜 帯照明器 15.5 15.6 対数显型 15.5 15.6 対数显型 15.5 15.6 対数显型 15.5 15.6 対数显型 10.7 20×/40× 测量范围: 2/4 mm 精度: ±0.01 m 放大倍率40×100×400× 透射、落射及轴助照: 0.8 精密测量显微镜 微机型 10.7 2.5 2.	02	光切法显微镜	9J	测量范围: ▽ 3 ▽ 9 (0.2 –12.5μm)	8,600
15JE 15J 1	03	测量显微镜	15J	X-Y: 50×13 mm 格值 0.01 mm 圆分度值: 6' 放大倍率: 25× 100×	4,800
10-10 20×/40× 測量范围: 2/4 mm 精度: ±0.01 m 相密測量显微镜	04	测量显微镜 带照明器	15JA	15J 带透射照明器	5,000
107JA ス-Y: 50×50 mm 示値 0.001 mm 関分度値 6' 放大倍率 40× 100× 400× 透射、落射及辅助照明 107JC 光栅数显表(帯数据输出) 107JC 光栅数显表(帯数据输出) 107JC	05	测量显微镜 数显型	15JE	15J 的数显型	5,800
10	06	读数显微镜	JC-10	20×/40× 测量范围: 2/4 mm 精度: ±0.01 mm	1,000
107JV 计算机图像测量操作系统 107JV 计算机图像测量操作系统 107JPC 计算机二维测量操作系统 107JPC 计算机二维测量操作系统 107JPC 计算机二维测量操作系统 101 精密测量显微镜 数字式 JQX-150 X-Y: 150×50 mm 示值: 0.001 mm 光栅数显 放大倍率: 20×~120× 带图像系统 101 精密测量显微镜 微机型 JQX-150PC 计算机四像测量操作系统 101 特密测量显微镜 微机型 JQX-150PC 计算机四维测量操作系统 101 数字式万能工具显微镜 101	07	1 111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	107JA	X-Y: 50×50 mm 示值 0.001 mm 圆分度值 6' 放大倍率 40× 100× 400× 透射、落射及辅助照明	55,000
1010 精密测量显微镜 微机型	08	精密测量显微镜 数字式	107JC	光栅数显表 (带数据输出)	55,000
011 精密测量显微镜 数字式 JQX-150 X-Y: 150×50 mm 示值: 0.001 mm 光栅数显 放大倍率: 20×~120× 带图像系统 DQX-150V 计算机图像测量操作系统 DQX-150PC 计算机二维测量操作系统 D13 精密测量显微镜 微机型 JQX-150PC 计算机二维测量操作系统 D15 数字式万能工具显微镜 DJC DJA 的光栅数显型 示值: 0.0005 mm D16 微机型万能工具显微镜 DJC DJA 的光栅数显型 示值: 0.0005 mm D16 微机型万能工具显微镜 DJC DJA 的光栅数显型 示值: 0.0005 mm D16 微机型万能工具显微镜 DJC DJA DJA	09	图像测量显微镜 微机型	107JV	计算机图像测量操作系统	58,000
7011 有密测量显微镜	010	精密测量显微镜 微机型	107JPC		75,000
013 精密測量显微鏡 微机型 JQX-150PC 计算机二维测量操作系统 19JA X−Y: 200×100 mm 格值 0.001 mm 圆分度值 1 015 数字式万能工具显微镜 19JC 19JA 的光栅数显型 示值: 0.0005 mm 016 微机型万能工具显微镜 19JPC 计算机二维测量操作系统 23JA 投影屏 Ф300 mm X-Y: 50×25 mm 格值 0.01 m 放大倍率: 10× (带反射照明); 20×; 50× 019 台式投影仪 23JB 23JA 的改进型 10×; 20×; 50× 物镜均带反射照明 020 台式投影仪 数字式 23JC 23JA 的数显型 示值: 0.0001 mm 带数据输出接 投影屏 Φ300 mm X−Y: 150×50 mm 示值: 0.0005 mm 光栅数显带圆工作台: 360° 分度值: 1′ 放大倍率: 5× 10× 20× 50× 100× 200× 2	011	精密测量显微镜 数字式	JQX-150		60,000
19JA	012	图像测量显微镜	JQX-150V	计算机图像测量操作系统	70,000
 015 数字式万能工具显微镜 19JC 19JA 的光栅数显型 示值: 0.0005 mm 016 微机型万能工具显微镜 19JPC 计算机二维测量操作系统 017 光学分度台 19JA5 万能工具显微镜 19J系列圆工作台 分度值 10° 018 台式投影仪 23JA 投影屏 Φ300 mm X-Y: 50×25 mm 格值 0.01 n 放大倍率: 10× (帯反射照明): 20×: 50× 019 台式投影仪 23JB 23JA 的改进型 10×: 20×: 50×物镜均带反射照明 020 台式投影仪 数字式 23JC 23JA 的数显型 示值: 0.001 mm 带数据输出接股影解 Φ300 mm X-Y: 150×50 mm 示值: 0.0005 mm 光栅数显 帯圆工作台: 360°分度值: 1′放大倍率: 5× 10× 20× 50× 100× 200× 022 精密测量投影仪 微机型 98JA 计算机二维测量操作系统 023 精密测量投影仪 数字式 CPJ3015 投影屏 Φ300 mm X-Y: 150×50 mm 物镜: 10 光栅数显: X-Y 向: 0.001 mm 圆分度值: 1′ 24 精密测量投影仪 微机型 3015PC 计算机二维测量操作系统 025 精密测量投影仪 微机型 3025PC 计算机二维测量操作系统 027 显微硬度计 HXS-1000 带摄影及摄像接口 028 显微硬度计 HXS-1000 带影色CCD 图像系统 	013	精密测量显微镜 微机型	JQX-150PC	计算机二维测量操作系统	85,000
19JPC 计算机二维测量操作系统 19JPC 计算机二维测量操作系统 19JA5 万能工具显微镜 19J系列圆工作台 分度值 10分	014	万能工具显微镜 投影式	19JA	X–Y: 200×100 mm 格值 0.001 mm 圆分度值 1′	75,000
017 光学分度台 19JA5 万能工具显微镜 19J系列圆工作台 分度值 10′ 018 台式投影仪 23JA 投影屏 Φ300 mm X-Y: 50×25 mm 格值 0.01 n 放大倍率: 10× (带反射照明); 20×; 50× 019 台式投影仪 23JB 23JA 的改进型 10×; 20×; 50×物镜均带反射照明 020 台式投影仪 数字式 23JC 23JA 的数显型 示值: 0.001 mm 带数据输出接股影屏 Φ300 mm X-Y: 150×50 mm 示值: 0.0005 mm 光栅数显带圆工作台: 360° 分度值: 1′ 放大倍率: 5× 10× 20× 50× 100× 200× 022 精密测量投影仪 微机型 98JA 计算机二维测量操作系统 023 精密测量投影仪 数字式 CPJ3015 投影屏 Φ300 mm X-Y: 150×50 mm 物镜: 10 光栅数显: X-Y 向: 0.001 mm 圆分度值: 1′ 024 精密测量投影仪 微机型 3015PC 计算机二维测量操作系统 025 精密测量投影仪 数字式 CPJ3025 同 CPJ-3015 X-Y: 250×150 mm 026 精密测量投影仪 微机型 3025PC 计算机二维测量操作系统 027 显微硬度计 HXS -1000A 带摄影及摄像接口 028 显微硬度计 HXS -1000A 带摄影及摄像接口 029 图像显微硬度计 HXS -1000V 带彩色 CCD 图像系统	015	数字式万能工具显微镜	19JC	19JA 的光栅数显型 示值: 0.0005 mm	98,000
018 台式投影仪 23JA 投影屏 Φ300 mm X-Y: 50×25 mm 格值 0.01 m 放大倍率: 10× (带反射照明); 20×; 50× 019 台式投影仪 23JB 23JA 的改进型 10×; 20×; 50×物镜均带反射照明 020 台式投影仪 数字式 23JC 23JA 的数显型 示值: 0.001 mm 带数据输出接处影屏 Φ300 mm X-Y: 150×50 mm 示值: 0.0005 mm 光栅数显带圆工作台: 360°分度值: 1′放大倍率: 5× 10× 20× 50× 100× 200× 022 精密测量投影仪 微机型 98JA 计算机二维测量操作系统 023 精密测量投影仪 数字式 CPJ3015 投影屏 Φ300 mm X-Y: 150×50 mm 物镜: 10 光栅数显: X-Y 向: 0.001 mm 圆分度值: 1′ 024 精密测量投影仪 微机型 3015PC 计算机二维测量操作系统 025 精密测量投影仪 数字式 CPJ3025 同 CPJ-3015 X-Y: 250×150 mm 026 精密测量投影仪 微机型 3025PC 计算机二维测量操作系统 027 显微硬度计 HXS-1000 带摄影及摄像接口 028 显微硬度计 HXS-1000V 带彩色 CCD 图像系统	016	微机型万能工具显微镜	19ЈРС	计算机二维测量操作系统	123,000
23JA 放大倍率: 10× (带反射照明); 20×; 50×	017	光学分度台	19JA5	万能工具显微镜 19J 系列圆工作台 分度值 10"	9,800
020 台式投影仪 数字式 23JC 23JA 的数显型 示值: 0.001 mm 带数据输出接 021 精密测量投影仪 数字式 98J 投影屏 Φ300 mm X-Y: 150×50 mm 示值: 0.0005 mm 光栅数显带圆工作台: 360°分度值: 1′放大倍率: 5× 10× 20× 50× 100× 200× 2	018	台式投影仪	23JA		19,800
221 精密测量投影仪 数字式 98J 投影屏 Φ300 mm X-Y: 150×50 mm 示值: 0.0005 mm 光栅数显 带圆工作台: 360°分度值: 1′放大倍率: 5× 10× 20× 50× 100× 200× 2	019	台式投影仪	23JB	23JA 的改进型 10×; 20×; 50×物镜均带反射照明	21,000
98J 示值: 0.0005 mm 光栅数显	020	台式投影仪 数字式	23JC	23JA 的数显型 示值: 0.001 mm 带数据输出接口	29,800
023 精密测量投影仪数字式 CPJ3015 投影屏 Φ300 mm X-Y: 150×50 mm 物镜: 10 光栅数显: X-Y 向: 0.001 mm 圆分度值: 1′ 024 精密测量投影仪 微机型 3015PC 计算机二维测量操作系统 025 精密测量投影仪数字式 CPJ3025 同 CPJ-3015 X-Y: 250×150 mm 026 精密测量投影仪 微机型 3025PC 计算机二维测量操作系统 027 显微硬度计 HXS -1000 数字式智能基本型 028 显微硬度计 HXS -1000A 带摄影及摄像接口 029 图像显微硬度计 HXS -1000V 带彩色 CCD 图像系统	021	精密测量投影仪 数字式	98J	示值: 0.0005 mm 光栅数显	65,000
023 精密测量投影仪 数字式 CPJ3015 光栅数显: X-Y 向: 0.001 mm 圆分度值: 1′ 024 精密测量投影仪 微机型 3015PC 计算机二维测量操作系统 025 精密测量投影仪 数字式 CPJ3025 同 CPJ-3015 X-Y: 250×150 mm 026 精密测量投影仪 微机型 3025PC 计算机二维测量操作系统 027 显微硬度计 HXS -1000 数字式智能 基本型 028 显微硬度计 HXS -1000A 带摄影及摄像接口 029 图像显微硬度计 HXS -1000V 带彩色 CCD 图像系统	022	精密测量投影仪 微机型	98JA		80,000
025 精密测量投影仪 数字式 CPJ3025 同 CPJ-3015 X-Y: 250×150 mm 026 精密测量投影仪 微机型 3025PC 计算机二维测量操作系统 027 显微硬度计 HXS -1000 数字式智能 基本型 028 显微硬度计 HXS -1000A 带摄影及摄像接口 029 图像显微硬度计 HXS -1000V 带彩色 CCD 图像系统	023	精密测量投影仪 数字式	СРЈ3015	投影屏 Φ300 mm X-Y: 150×50 mm 物镜: 10× 光栅数显: X-Y 向: 0.001 mm 圆分度值: 1′	38,000
026 精密测量投影仪 微机型 3025PC 计算机二维测量操作系统 027 显微硬度计 HXS -1000 数字式智能 基本型 028 显微硬度计 HXS -1000A 带摄影及摄像接口 029 图像显微硬度计 HXS -1000V 带彩色 CCD 图像系统	024	精密测量投影仪 微机型	3015PC	计算机二维测量操作系统	53,000
027 显微硬度计 HXS -1000 数字式智能 基本型 028 显微硬度计 HXS -1000A 带摄影及摄像接口 029 图像显微硬度计 HXS -1000V 带彩色 CCD 图像系统	025	精密测量投影仪 数字式	CPJ3025	同 CPJ-3015 X-Y: 250×150 mm	68,000
028 显微硬度计 HXS -1000A 带摄影及摄像接口 029 图像显微硬度计 HXS -1000V 带彩色 CCD 图像系统	026	精密测量投影仪 微机型	3025PC	计算机二维测量操作系统	83,000
029 图像显微硬度计 HXS-1000V 带彩色 CCD 图像系统	027	显微硬度计	HXS -1000	数字式智能 基本型	39,800
	028	显微硬度计	HXS -1000A	带摄影及摄像接口	43,500
030 微机型显微硬度计 HXS 1000PC 显微图像计算机测量与分析操作系统	029	图像显微硬度计	HXS -1000V	带彩色 CCD 图像系统	52,700
	030	微机型显微硬度计	HXS 1000PC	显微图像计算机测量与分析操作系统	87,700

上海中恒仪器有限公司